

ステンレスSUS304 錆発生時のお手入れ方法



① 水を含んだマイクロファイバークロスで表面の汚れをふき取る。



② 水を含んだメラミンスポンジにクリームクレンザーを塗布する。(研磨剤20%以下)



③ 表面をステンレスの目に沿ってこすり、錆を落とす。



④ 水を含んだマイクロファイバークロスでクレンザー成分をふき取り、錆が取れていることを確認する。



⑤ 水を含んだメラミンスポンジで、水拭きし泡が出なくなるまで繰り返し拭き、クレンザーを完全に拭き取る。3～4回程。(十分に拭き取らないと白く残ります)




⑥ 乾いた布で乾拭きし、十分に換気している環境下で、自然乾燥させて完了。



※錆が発生してから長期間放置すると、錆を除去した後も白く跡が残ってしまいます。錆の発生が見られたら、なるべく早くに除去をお願いします。

※クリームクレンザーは、研磨剤20%以下のものをご使用ください。



<クレンザー成分表>

品名/クレンザー
成分/研磨材(20%)、界面活性剤(9%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、pH調整剤、分散剤、液性/弱アルカリ性

